

Friedt Fahrzeugbau

Kommunal – Technik

Ersatzteilliste

Hydraulikanlage

Typ

Ko 03-05

bis Juni 2005

Allgemeines

Um eine reibungslose und rasche Ersatzteillieferung zu gewährleisten, bitten wir bei Bestellungen unbedingt folgende Daten anzugeben.

1. Fabrikationsnummer und Typ des Bedienpultes.
2. Lieferdatum der Hydraulikanlage.
3. Angabe der Ersatzteilnummern gemäß Ersatzteilliste.
4. Gewünschte Stückzahl der Teile.
5. Genaue Anschrift des Empfängers.
6. Falls gewünscht, genaue Angabe der Versandart und des Versandweges.

Ihre Ersatzteilbestellung richten Sie bitte an:

**Firma
Friedt GmbH
Dieselstr. 19
50859 Köln**

Telefon: (02234) 4092-0 Fax: (02234) 4092-18

Direkte Durchwahl zu Abteilung Ersatzteilverkauf

Telefon: (02234) 4092-19 Fax: (02234) 4092-18

Inhaltsverzeichnis

Seite 1

Deckblatt

Seite 2

Allgemeines

Seite 3

Inhaltsverzeichnis

Seite 4

Bedienpult Vorderseite

Seite 5

Bedienpult Vorderseite

Seite 6

Bedienpult Rückseite

Seite 7

Bedienpult Rückseite

Seite 8

Steuerblock mit Kabelstrang

Seite 9

Steuerblock mit Kabelstrang

Seite 10

Hydraulikpumpe mit Anschlussteilen

Seite 11

Hydraulikpumpe mit Anschlussteilen

Seite 12-15

Frontplatte mit Anbauteilen für DaimlerChrysler Typ Atego/Axor Baumuster 950-954 mit Code CR5

Seite 16

Hydraulikanschlüsse für Schneepflug

Seite 17

Hydraulikanschlüsse für Streuautomat

Seite 18-19

Hydrauliktank mit Zubehör Typ: LVR 100L. montiert seitlich am Fahrgestell

Seite 20-21

Hydrauliktank mit Zubehör Typ: LVR 100L. montiert hinter Fahrerhaus

Seite 22-23

Hydrauliktank mit Zubehör Typ: Meiller 0901/154

Seite


-

Seite

-


Bedienpult

(Vorderseite)




Bedienpult

(Rückseite)



Innenseite: Pos.10
Pos.11
Pos.12
Pos.13
Pos.14
Pos.15
Pos.16
Pos.17

Steuerblock mit Kabelstrang




Steuerblock mit Kabelstrang

Pos.	Benennung	Teile Nr.	Anzahl
1	Steuerblock, kpl. Typ 30H07.1	10460828	1
2	Ventileinsatz	10460800	1
3	Ventilspule	10460801	1
1a	Steuerblock, kpl. Typ 30G51.4	10460825	1
2a	Ventilspule	10460826	1
4	Kabelverschraubung	10460566	1
5	Sockelgehäuse	10460610	1
6	Buchseneinsatz	10460604	1
7	Kabelverschraubung	10460561	11
8	Kabeldose	10460611	11
9	Ventilspule	10460826	8
10	Kabelstrang, kpl. Ko03-05	10460612	1
11	Steuerblock, kpl	10460835	1
12	Diode	10460614	10
13	Dichtung	10460615	11
14	Pflugentlastung Sitzventil kpl.	10460842	1
15	Ventilspule	10460843	1
16	Pflugentlastung Proportionalventil	10460837	1
	(Hinweis: Proportionalventil ist das		
	Ventil mit der größeren Spule und nur		
	kpl. lieferbar)		
17	Temperaturschalter	10460622	1
18	Kabelschuh	39003055	2
19	Gummikappe	39002415	1

Hydr.Pumpe mit Anschlusssteilen

DaimlerChrysler mit Code N65 oder NJ7







Bei Bestellung bitte angeben

- *1 Länge in mm
- *2 Ausgang hinten
- *3 Ausgang vorne
- *4 Ausgang seitlich

Frontplatte mit Anbauteilen


DaimlerChrysler Typ Atego/Axor Baumuster 950-954 mit CR5




Frontplatte mit Anbauteilen

DaimlerChrysler Typ Atego/Axor Baumuster 950-954 mit CR5


Pos.7,8,9




Pos.10




Pos.11



Pos.12,13,14



Pos.15



Hydraulikanschlüsse

Für Schneepflug



Pos.	Benennung	Teile Nr.	Anzahl
	SVK - Muffe 12L (Steckkupplung)	10460806	6
	Staubkappe, rot	10460807	6
	RK - Kupplung 12L (Schraubkupplung)	340847	6
	Klappdeckel für Schraubkupplung	399226	6
	Aufkleber "Heben,Senken,Rechts,Links"	10461015/1	1
	Aufkleber "Einfahren,Ausfahren"	10461015/2	1

Hydraulikanschlüsse




Für Streuautomat



Pos.	Benennung	Teile Nr.	Anzahl
	Steuerblock	10460828	1
	Druckanschluss SVK Stecker	10460821	1
	Staubkappe für Druckanschluss	10460822	1
	Rücklaufanschluss SVK Muffe	10460823	1
	Staubstecker für Rücklaufanschluss	10460824	1
	Magnetspule 24Volt	10460801	1
	Ventileinsatz für Magnetspule	10460800	1




Hydrauliktank mit Zubehör

Typ: LVR Frontpflug montiert seitlich rechts am Fahrgestell




Hydrauliktank mit Zubehör

Typ: LVR mit Seitenflug montiert hinter Fahrerhaus



Hydrauliktank mit Zubehör

Typ Meiller 0901/154



Hydrauliktank mit Zubehör

Typ Meiller 0901/154

Pos.	Benennung	Teile Nr.	Anzahl
1	Deckel	39004780	1
2	Dichtung	39004782	1
3	Rücklauffilter, kpl.	39003913	1
4	Rücklauffilter, kpl.	39003913	1
5	Rücklauffilter, kpl.	39003913	1
6	Filtereinsatz	39004789	1
7	Rücklauffilter, kpl.	39003913	2
8	O - Ring	39004783	1
9	Rücklauffilter, kpl.	39003913	1
10	Dichtung	39007981	1
11	Bügel	796564	1
12	Luftfilter	39004791	1
13	Dichtung	39007964	2
14	6KT-Schraube M10X35	39001097	2
15	Dichtung	39002571	1
16	Verschlusschraube	39007686	1
17	Ölbehälter	20825349	1
18	Typenschild	1232403	1
19	Ölmessstab	20840156	1
20	O - Ring	39002622	2
21	T-Stück, kpl	20825437	1
22	O - Ring	610810	1
23	T-Stück, kpl	20825437	1
24	O - Ring	39002786	1
25	T-Stück, kpl	20825437	1
26	Spannstift	524046	1
27	Dichtung	610193	1
28	Verschlusschraube	39001496	1
29	Profilband	39008197	2
30	Befestigungsbügel	39006307	2
31	6Kt-Sicherungsmutter M10	39001606	4

